

# Акт испытания физкультурного оборудования на спортивной площадке

Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ № 15  
Е.А. Любакова



## Акт испытания гимнастических снарядов и физкультурного оборудования

от «6» августа 2020 года

### Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15»

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:

- заместителя заведующего Никифоровой А.А.,
- старшего воспитателя Черноморец Е.Г.,
- инструктора по физической культуре Герасименко В.А.,
- инструктор по физической культуре Курыгина Н.И.,
- старшей медицинской сестры Бисенгалинвой А.Г.






Составили настоящий акт в том, что «6» августа 2020 года нами были проведены технические испытания на предмет готовности гимнастических снарядов и физкультурного оборудования на спортивной площадке к новому учебному году.

№ п/п	Наименование	Единица измерений	Испытание	Кол-во
1.	Детский спортивный комплекс (006112) состоящий из: альпинистская стенка, Полипропиленовая сетка, Щит баскетбольный с кольцом, перекладина, лестница металлическая 2 шт.	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с: изменений не обнаружено. Осмотр деревянных конструкций и узлов крепления	2
2.	Детский спортивный комплекс «Мостик с переправой» (006319)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с: изменений не обнаружено. Осмотр деревянных конструкций и узлов крепления	2
3.	Детский игровой комплекс с горкой и шестом – спиралью Нг.=1.2 (005114)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с: изменений не обнаружено. Осмотр деревянных конструкций и узлов крепления	2
4.	Детский спортивный комплекс (006108) состоящий из: - перекладина, кольца.	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с: изменений не обнаружено. Осмотр деревянных конструкций	2

	лестница металлическая 2 шт, стенка альпиниста с отверстиями, сетка полипропиленовая (вертикальная), лестница веревочная.		и узлов крепления	
5.	Детский спортивный комплекс (006103) состоящий из: лестница металлическая 4 шт, сетка полипропиленовая (паутинка)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с: изменений не обнаружено. Осмотр узлов крепления	2
6.	Гимнастическое бревно «Бум» (006706)	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с: изменений не обнаружено. Осмотр деревянных конструкций	2
7.	Детский спортивный комплекс (006107) состоящий из: сетка полипропиленовая (паутинка), кольца, лестница веревочная, канат, перекладина.	Шт.	Груз 100 кг в течении 30 с: изменений не обнаружено. Осмотр деревянных конструкций и узлов крепления	2
8.	Яма для прыжков в длину с разбега.	Шт.	Не имеет выступающих ограждений, песок не имеет камней, металлических предметов и мусора. Габаритные размеры и внешний вид соответствует техническим условиям эксплуатации	1

В ходе испытания было установлено, что гимнастические снаряды и физкультурное оборудование на спортивной площадке технически соответствует установленным нормам и исправно. Поверхности осмотрены, острых, заточенных частей или опасных выступов не обнаружено.

Подписи членов комиссии:

  
 Никифорова А.А.  
  
 Черноморец Е.Г.  
  
 Герасименко В.А.  
  
 Курыгина Н.И.  
  
 Бисенгалиева А.Г.